



Postbus 324  
6700 AH Wageningen  
0317-465 567  
[www.hetbeveiligingscentrum.nl](http://www.hetbeveiligingscentrum.nl)

JAARGANG 8, NR 1,  
JANUARI 2012

## 26 APRIL VEILIG WONEN DAG 2012

Het Beveiligingscentrum organiseert in samenwerking met het CCV de Veilig Wonen Dag 2012. Noteer donderdag **26 april** alvast in uw agenda! In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren.

## BEVEILIGINGSWIJZER 2012

De nieuwe BeveiligingsWijzer is uit. Hij is op diverse punten weer verbeterd. Zo is er een motiverende tekst op de voerpagina opgenomen en inhoudelijk is de BeveiligingsWijzer weer helemaal actueel. Hij wordt naar alle belanghebbende partijen verzonden. Een aantal PKVW-bedrijven laat ze gericht bezorgen bij potentiële klanten. Van de oplage van 200.000 stuks zijn er inmiddels al weer 90.000 in omloop gebracht. De nieuwe BeveiligingsWijzer staat ook weer op onze website [www.hetbeveiligingscentrum.nl](http://www.hetbeveiligingscentrum.nl)

## ONDERZOEK WERKWIJZE DADERS WONINGINBRAGEN

In samenwerking met het CCV is het Beveiligingscentrum een M.O.-onderzoek gestart bij woninginbraken. Vorig jaar hebben wij u al gevraagd naar de ervaringen met cilindertrekken oftewel kerntrekken van cilinders en dat heeft tot een aanpassing in de Richtlijn PKVW geleid.

**Verzoek** is dan ook aan u om bijzondere inbraken en inbraken in gecertificeerde woningen te melden. Een bijzondere inbraak is voor ons een inbraak via het glas; via kerntrekken; met zwaar gereedschap (o.a. breekijzer) evt. slagsleutelmethode etc. Inmiddels hebben we twee inbraken in gecertificeerde woningen onderzocht. Bij een rijtjeswoning in Veenendaal heeft men vroeg in de avond met schroevendraaiers gewerkt. Eerst heeft men getracht het draairaam aan de achterzijde van de woning te forceren. De twee gecertificeerde raamboompjes hielden dankzij de correcte montage stand. De verlichte achterdeur werd dermate lang aangevallen dat de naaldhouten kozijnstijl het begaf. Hierbij werd tevens geconstateerd dat de sluitkom van het hoofdslot niet correct gemonteerd was. Twee daders van 16-17jr. werden kort na hun daad aangehouden, dankzij de oplettendheid van de burens. De woning was in de avond overduidelijk donker achtergelaten. Bij een gecertificeerde nieuwbouwwoning werd eerst met een schroevendraaier getracht de houten voordeur open te breken en aansluitend het keukenraam aan de voorzijde van de woning. Vervolgens ging men in de vroege avond achterom en brak een actieve houten deur van een deurstel open. Hierbij bleek dat de inbraak erg snel tot stand kwam omdat de sluithaak van de meerpuntssluiting niet in de juiste positie stond. Ook hier was de woning in de vroege avond donker achtergelaten.

**Meldt** ons de bijzondere inbraken en die in gecertificeerde woningen. Actuele informatie houdt ons geloofwaardig. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Dat kan via de mail, [de website](mailto:de_website) of via de telefoon.

## RICHTLIJN EN PRODUCTENLIJST PKVW 2012

De nieuwe Richtlijn en Productenlijst PKVW is klaar. Hij is te downloaden via webwinkel van het CCV: [www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl)

## OPLEIDING MONTEUR 29 FEBRUARI 2012

De Opleiding tot gecertificeerd Monteur PKVW wordt op 29 februari gegeven in IJsselstein. De Monteur PKVW is de medewerker van een erkend PKVW bedrijf die feitelijk de woning beveiligd. Na deelname aan deze opleiding, kent de monteur de rol en de taken van de monteur binnen het certificatieschema en de Beveiligingsrichtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en is hij in staat conform Beveiligingsrichtlijn en de montagehandleidingen te monteren. U kunt zich nog opgeven voor deze training. Het inschrijfformulier vindt u op onze website: [www.hetbeveiligingscentrum.nl](http://www.hetbeveiligingscentrum.nl)

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar [info@hetbeveiligingscentrum.nl](mailto:info@hetbeveiligingscentrum.nl)